





ELEWACJA TYLNA



ELEWACJA FRONTOWA



-  tynk uszkodzony
(spękania, osparzenia itp.)
-  ślady napraw tynkiem
cementowo-wapiennym

HORWAT ARCHITEKCI				50-369 Wrocław ul. M. S. Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Mickiewicza 39			ETAP PB—W	
temat projektu	REMONT ELEWACJI			branza architektura	
temat rysunku	ELEWACJE - STAN ISTNIEJĄCY			skala 1:100	
projektant	arch. Anna Horwat	upr. bud. nr 27/98/Lw w spec. inż. architektonicznej		data 05.2014	rys. nr 02
sprawdz.	arch. Andrzej Horwat	upr. bud. nr 27/98/Lw w spec. inż. architektonicznej		str. nr	